

再度山の治山の遺構と緑化状況(2-1)



① 石筋工（イシスジコウ）
土砂の流出防止
緑化の基礎（植木鉢）



② 石筋工（イシスジコウ）①近景
土砂の流出防止
緑化の基礎（植木鉢）



③ 石積土留工（イシズミドメコウ）
下流の状況
樹木の成長による影響を受けている



④ 石積土留工（イシズミドメコウ）③の近景
土砂の固定、表土の安定を図っている。
昭和10年前後の施工？
再度ドライブウエーの工事関連？



⑤ 夏の再度山
2019年9月に撮影



⑥ 秋の再度山
2018年11月に撮影

再度山の治山の遺構と緑化状況(2-2)



① 石積堰堤（イシズミエンテイ）
下流正面から
明治30年代の遺構



② 石積堰堤（イシズミエンテイ）
下流の左岸側から右岸側を望む
明治30年代の遺構



③ 石積堰堤（イシズミエンテイ）近景
下流右岸の状況
明治30年代の遺構



④ 石積堰堤（イシズミエンテイ）近景
下流左岸の状況
明治30年代の遺構



⑤ 石筋工（イシスジコウ）
土砂の流出防止



⑥ 石積土留工（イシズミドメコウ）
土砂の固定
石筋工（イシスジコウ）
土砂の流出防止