

A

六甲山の荒廃と緑化

改3 六甲山系の変遷はげ山の時代

明治時代の六甲山

明治の植林と現在(神戸市再度山周辺)

B

昭和13年阪神大水害

52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

C

西谷山

岡ヶ森

荒神山

H

震災後の災害とその復旧状況

震災後の災害とその復旧状況

H19.9.17 円満林

H11.6.29 梅雨前線豪雨災害

G

改1 六甲山の災害展について

D

兵庫県南部地震

五助谷

稲葉谷

改14 南部地震被災地図

南部地震新聞報道

五助山

宝塚小林

菅有道路

六甲山町高羽

住吉台

ハザードマップ

テラール

E

昭和42年災害

改2 被災地地図

昭和42年7月豪雨による六甲山系崩壊箇所図

S42.6.11 新聞報道

25 宇治川商店街

23 長田区丸山

F

42-N03 生田区復旧

42-N02 高尾山復旧

26 葦合町

27 葦合町