


六甲山系グリーンベルト整備事業

グリーンベルト事業による20年間の整備状況




グリーンベルト事業による崩壊地緑化の軌跡

【生瀬地区 西宮市塩瀬町・山腹工】




〔平成7年〕

地震直後の山腹崩壊状況



〔平成14年度 完成〕

山腹工（法枠工）の施工直後の状況



〔 現 在 〕


緑が復元した現在の状況
（法枠工は緑に隠されている）

【白瀬地区 宝塚市逆瀬台・山腹工】




〔平成7年〕

地震直後の山腹崩壊状況



〔平成10年度 完成〕

山腹工（連続繊維補強土工）により
斜面の補強を図る



〔 現 在 〕

緑が復元した現在の状況