

<事例1> 一ヶ谷山腹緊急工事

六甲ケーブルの軌道上に落下した巨大岩塊と崩壊斜面
【対策工施工後の植生の回復】



兵庫県南部地震後

六甲ケーブルの
軌道上に
落下した
巨大岩塊



10年後
(2005.12.20)



現在 (2022.3.15)

1

<事例2> 鶴甲地区山腹応急工事

鶴甲変電所・老人ホーム背後の山腹崩壊【対策工施工後の植生の回復】



兵庫県南部地震後

10年後
(2005.11.20)



鉄塔



現在 (2022.3.11)

鉄塔

2