

治山工事による森林の造成

神戸市灘区六甲山町南六甲（旧六甲山ホテル南側斜面）

植栽工（ショクサイコウ）積苗工（ツミナエコウ）・石筋工（イシスジコウ）・土留工（ドドメコウ）・水路工（スイロコウ）



昭和15年（1940年）ごろの状況
【郷土史研究家 森地一夫氏提供】



工事後85年経過の現況【令和7年（2025年）7月撮影】

治山工事による森林の造成

神戸市灘区六甲山町北六甲（極楽溪最上流部）

植栽工（ショクサイコウ）積苗工（ツミナエコウ）・石筋工（イシスジコウ）・土留工（ドドメコウ）



昭和15年（1940年）ごろの状況
【郷土史研究家 森地一夫氏提供】



平成30年（2018年）7月豪雨で崩壊が発生、現在、復旧工事を実施中
工事後60年経過の現況【令和2年（2020年）5月撮影】