

森林の変化

神戸市灘区六甲山町一ヶ谷（六甲ケーブル山上駅）



昭和10年（1935年）ごろの状況
【郷土史研究家 森地一夫氏提供】



現況【令和7年8月（2025年）撮影】

治山工事による森林の造成

神戸市灘区六甲山町北六甲（極楽溪最上流部）

植栽工（ショクサイコウ）積苗工（ツミナエコウ）・石筋工（イシスジコウ）・土留工（ドドメコウ）



昭和15年（1940年）ごろの状況
【郷土史研究家 前田康夫氏提供】



工事後85年経過の現況【昭和7年（2025年）7月撮影】